

Fig. 1

Appn. No. 10/644,991  
Res. e dated Jan. 20, 2004  
Repl. ~ notice of Nov. 19, 2003  
Replacement Sheet 1

BEST AVAILABLE COPY



Appn. No. 10/644,991  
Response dated Jan. 20, 2004  
Reply to Notice of Nov. 19, 2003  
Replacement Sheet 2




Fig. 2A



Fig. 2B

BEST AVAILABLE COPY




*deep reaches*

Einblenden des zugehörigen  
Befundes  
display of  
relevant findings

Fig. 3

Image selecting



Open last view

Select view

Abort

Fig. 4A

Description of image

Bild beschreiben

Bildtyp: image type  implant  Anfertigungsdatum: 06.04.1995  
Kurzbeschreibung: implant  Verantwortliche: Dr. Demo  
Brief description:  Befund: Rechte Mausleiste im Befundfeld (Alt+S für Standardbefunde)  Nicht diagnostizierbar  
Diagnosis: (right click in diagnosis area / Alt+S for standard findings)  
Schraubenimplantat 11. Screwed implant  
Kariöse Defekte am Kronenrand von 11 mit Wurzelfraktur und Parodontitis apicalis.

Carious defects on crown margin of 11 with root fracture and Parodontitis apicalis

Bildtyp auswählen: Select image type

Wechselseitig change of teeth

OK Zusatzinfo Abort

Fig. 4B

BEST AVAILABLE COPY